

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	42-170/3/2-16
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	
Betreiber	[Name]	Bayerische Motorenwerke AG		
Standort	[Bezeichnung]	Lackieranlagen Geb. 40 und 41, KTL-Anlage Geb. 40 und 42		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Karl- Dompert Straße 7	84130	Dingolfing
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Anlage für den Bau oder die Montage von Kraftfahrzeugen – hier Lackieranlage und Kathodische Tauchlackierung		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.24	Anlagenteil Lackiererei 5.1.1.1 bzw. IE-RL 6.7 Anlagenteil KTL 3.10.1 bzw. IE-RL 2.6	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	25.10.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]	X		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL