

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	42-170/3/2-162
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	
Betreiber	[Name]	Thomas und Josef Huber GbR		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Deixlerb 1	84180	Loiching
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Mastgefügelhaltung		
	[4.BImSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	7.1.3.1		6.6a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.10.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Die Höhe der Abluftführung des Stalles 1 entspricht nicht dem Bescheid. Wie bei den vorausgehenden Anlagenüberwachungen kann eine Erhöhung aufgrund der Immissionssituation jedoch weiterhin ausgesetzt werden.
Der bei der Ortsbesichtigung mit anwesende Kreisbrandrat, Herr Kramhöller, wird die erforderliche Löschwasser-Versorgungssituation klären. Durch den Betreiber ist nachzuweisen, welche Löschwassermenge dem Unterflurhydranten auf seinem Grundstück entnommen werden kann, wenn der Leitungsdruck 1,5 bar nicht unterschreiten darf. Außerdem muss der Betreiber abklären, ob sich im 300m-Radius um seine Stallungen noch ein weiterer Hydrant befindet. Dieser könnte für die erforderliche Löschwassermenge ebenfalls angerechnet werden. Andernfalls sind geeignete Lösungen in Absprache mit der Gemeinde zu finden.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung