

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	42-170/3/2-322
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau	
Betreiber	[Name]	Mossandl Umwelt – Service GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Schwaiger Straße 64	84130	Dingolfing
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	X
Anlage	[Bez.]	Abfall- und Autowrack- Lagerplatz		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.11.2.3/ 8.12.1.1/ 8.12.2/ 8.12.3.1/ 8.15.2/ 8.15.3	5.5	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	11.12.2018	angekündigt [J/N]	J
Prüfungsumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Im 2017 eingereichten Antrag zur wesentlichen Änderung des Wertstoffhofes (Altholzplatz, Abfallnummern, Zufahrt) sind die Tabellen unter Nr. 3.2 "Maximale Anlagenleistung....." und Nr. 4.3 "Maximale Lagermengen....." hinsichtlich des Zeitbezuges und der Mengen etwas missverständlich und bezüglich der Zuordnung zu	Es wurde eine Harmonisierung der beiden Tabellen und eine gesonderte Abstimmung der Abfallschlüsselnummern mit Frau Steinbeisser vom SG Abfallrecht im Landratsamt Dingolfing/ Landau vereinbart. Die aktualisierten Unterlagen werden im Rahmen einer Anzeige nach § 15 BImSchG nachgereicht.	31.01.2019	Fa. Mossandl, Anzeige § 15 vom 29.01.2019 bzw. 14.03.19	Bestätigt LRA am 15.03.2019

den Abfallschlüsselnummern teilweise fehlerhaft (spezielle Zuordnung Messing, Blei etc.).				
Gegenüber der mit Anzeige vom 07.01.2016 angezeigten Abfall-Lagerorte wurden bei der Ortsbesichtigung wieder (siehe auch Anlagenüberwachung 2015) einige Änderungen festgestellt (Lager Dachpappe, Straßenkehrriem, Kunststoffe, Autowracks etc.).	Anzeige nach § 15 mit aktualisiertem Lageplan wird nachgereicht.	31.01.2019	Fa. Mossandl, Anzeige § 15 vom 29.01.2019	Bestätigt LRA

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen
Auf die sich aus der 28. BImSchV i.V.m. der Richtlinie 97/68/EG und der Verordnung 2016/1628 ergebenden Anforderungen an die eingesetzten mobilen Geräte mit Verbrennungsmotoren wurde beim Ortstermin hingewiesen und insbesondere bei der Neuanschaffung entsprechender Maschinen um Beachtung gebeten.
Der im Prüfprotokoll der Fa. "Abscheider Werkstatt GmbH" vom 27.09.2018 bei der Abscheideranlage festgestellte Mangel " - keine Warnanlage vorhanden" wurde bis auf den noch fehlenden aber bereits beauftragten elektrischen Anschluss zwischenzeitlich behoben.

Meldungen an Behörde / Dienststelle
Es wird um Mitteilung gebeten, ob die neu gegründete Firma "Mossandl Umwelt-Service GmbH" künftig auch Betreiberin des Wertstoffhofes und des Altholzplatzes ist.

Bemerkungen für nächste Überwachung