

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	LRA Dingolfing-Landau	42-170/3/2-255.3
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	LRA Dingolfing-Landau	42-170/3/2-255.3
Betreiber	[Name]	Mamminger Konserven GmbH & Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]	Anlage zur Herstellung von Gemüsekonserven		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Falterhaid, 51	94436	Simbach
	EMAS [X]	ISO 14001 ff (+) [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Herstellung von Gemüsekonserven		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.4.2.1		6.4.b)ii)

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	02.12.2019	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Dampf Ableitung (Lüftungs-/ Abzugsanlage) bei der Sellerie, Rote Beete und Karottenschälmaschine mangelhaft → starke Dampfwicklung	Maßnahmen zur Ertüchtigung der Abzugsanlage	30.06.2020 (jedoch vor Produktionsstart 2020)		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL