Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau		42-170/3/2-114
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing-Landau		
Betreiber	[Name]	Girnghuber GmbH			
Standort	[Bezeichnung]				
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Ludwig-Girnghuber-Straße 1		84163	Marklkofen
	EMAS [X]		**ISO 14001 ff (+)** [X]		
Anlage	[Bez.]	Ziegelei Werk 1-5			
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	2.10.1			3.5

Überwachung						
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [X]		**Turnus** [Monate]			
	Anlassüberwachung [X]		**Art des Anlasses:**			
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	10.10.2023	**angekündigt** [J/N]	J		
Prüfumfang	**umfassend** [X]					
§§ 52 und 52a BImSchG	**Schwerpunkte** [X]	X	Nebeneinrichtungen Gasmischanlage, Porosierung			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]						
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [X]	X				
	Anforderungsliste [X]					
	Schwerpunktprogramm [X]					
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	N	**Anordnung** [X]		**Stilllegung** [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**
Keine Mängel				

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL