

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing/ Landau	42-170/3/2-301
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	279	Landratsamt Dingolfing/ Landau	
Betreiber	[Name]	Haslbeck Georg		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Oberbubach 5	84130	Dingolfing
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Masthähnchenställe		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	7.1.3.1		6.6 a

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.07.2021	angekündigt [J/N]	J
	Prüfumfang	umfassend [X]	X	
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [X]	
			Stilllegung [X]	

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

--	--	--	--	--

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL

Festgestellte Mängel und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Behebung		Überprüfung erfolgt ...	
	Maßnahme	gesetzter Termin	durch	am

Sonstige Ergebnisse / Beobachtungen / Feststellungen

Das aktuelle Mastendgewicht hat sich auf 2500 - 2900 g erhöht. Im Gegenzug hat sich die Anzahl der Tiere verringert (35 kg Lebendgewicht je m²).

Die Abgasführung des Notstromaggregates im Stall 2 entspricht nicht der grundsätzlichen immissionsschutzrechtlichen Anforderung einer Ablufführung in die Freie Luftströmung (Stutzen in ca. 2 m Höhe nur ca. 1m seitlich raus). Herr Haslbeck wurde um eine entsprechende Erhöhung mit Abgasaustritt 2m über Dach gebeten.

Meldungen an Behörde / Dienststelle

Bemerkungen für nächste Überwachung
