

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	LRA	SG 42	42-170/3/2-360
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	LRA	SG 42	42-170/3/2-360
Betreiber	[Name]	Heiche Bayern GmbH Co. KG		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Oberes Moos 3	94431	Pilsting
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur kathodischen Tauchlackierung von Bauteilen für die Automobilindustrie mit einem Volumen der Wirkbäder von 63 m ³		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.10.1		2.6

Überwachung					
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36	
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:		
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	22.06.2022	angekündigt [J/N]	J	
	Prüfumfang	umfassend [J/N]	J		
§§ 52 und 52a BImSchG	Schwerpunkte [J/N]	N			
	Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]	N			
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J			
	Anforderungsliste [J/N]	N			
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N			
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N	Stilllegung [J/N] N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Nicht genehmigte Lagerfläche	Die geänderte Lagerfläche wird in der wesentlichen Änderung nach BImSchG § 16 mit aufgenommen			

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL